

الملخص العربي

(١) قدمت الرسالة عرضاً موجزاً للنظريات المختلفة التي تفسر التآكل وممانعة التآكل للنحاس في المحاليل المختلفة. وتأثير الأيونات المسببة للتآكل وكذلك التأثير المثبط لبعض المركبات العضوية.

(٢) تم تتبع جهد النحاس في محاليل من أملاح الصوديوم للكرومات، البيكرومات، الفوسفات الثنائي، الكرومات، البورات، التجمعات، الكلوريدات، البروميديات والكبريتات ذات تركيزات مختلفة وبمقارنة بالأكسجين.

(٣) وجد أن ثبات جهد النحاس يتغير مع تركيز الأيونات السابق ذكرها تبعاً للمعادلة:

$$E_{st.} = a_1 - b_1 \log C$$

(٤) عند ترك قطب النحاس في محاليل من أملاح الصوديوم للكرومات والبورات والكرومات حتى ثبات الجهد ثم إضافة أيونات مسببة للتآكل مثل الكلوريد والبروميدي.

تم الحصول على منحنيات ذات نقطة تحول تحدث عند تركيزات من الايونات المسببة للتآكل تزيد كلما زاد تركيز الايونات المانعة للتآكل . تمعا للعلاقة الاتية :

$$\text{Log } C_{inh.} = K_3 + n_3 \text{ Log } C_{agg.}$$

والنسبة للثابت " n_3 " فقد وجد أن :

أ - قيمته تعتمد أساساً على نوع الايون المانع للتآكل وانها في محلول البورات اكبر منها في الكربونات والكرومات .

ب - قيمته بالنسبة لأيون الكلوريد اكبر منها بالنسبة لأيون البروميدي في محلول البورات .

٥ - أمكن بواسطة قياس الارتفاع في درجة الحرارة قياس معدل ذوبان النحاس في حمض النتريك تمعا لنظرية الحفز الذاتي التي ينشأ عنها تكوين حمض النتروز .

٦ - أ - عند اضافة الامينات أحادي شيل ، ثنائي شيل ، ثلاثي شيل ، أحادي اثيل ، ثنائي اثيل ، ثلاثي اثيل الامين وكذلك الهيدرازين يقلل

معدل تآكل النحاس في حمض النيتريك
(٦ ع) . يرجع هذا الى امتزاز هذه
الأيونات على سطح الفلز أو تغيير معدل
تفاعل الحفز الذاتي .

ب - كما أن إضافة أيونات الكلوريد والنترات
والكبريتات يغير من معدل ذوبان النحاس
في حمض النيتريك وذلك عن طريق تنافس هذه
الأيونات مع الكيونات الموجودة في مناطق
الكاثود (المهبط) على سطح الفلز .

(٧) أمكن الحصول على منحنيات فلتاموجرامية منعكسة
في محاليل من كيونات الصوديوم تحت
ظروف مختلفة مثل :

نهاية الجهد - تركيز الكيونات - درجة الاستقطاب

(٨) تم دراسة تأثير إضافة كميات متزايدة من أيونات الكلوريد على
المنحنيات الفلتاموجرامية المنعكسة للنحاس من محاليل
مختلفة التركيز من كيونات الصوديوم . ووجد أن
التغير في كمية الكهرباء المعالجة لهذه المنحنيات
تزداد بزيادة تركيز أيونات الكلوريد يرجع هذا
الى انتشار التآكل الثاقب . كما وجد أن كمية الكهرباء

تتغير مع تركيز ايونات الكلوريد تبعاً للمعادلة الآتية :

$$\Delta q_a = a_3 + b_3 \text{Log } C_{Cl^-}$$

(٩) وجد من دراسة الاستقطاب الهوتشبيرد بنايمكي أن جهد التآكل الثاقب يتغير مع تركيز ايونات الكلوريد طبقاً لمنحنيات على شكل حرف (S) .

(Sigmoidal -S-Shaped curves)

(١٠) وجد أن إضافة ايونات مانعة للتآكل مثل الكرومات ، التنجينات ، الفوسفات أحادية الهيدروجين والبيورات تسبب ازاحة جهد التآكل الثاقب الى الناحية الموجبة وهذا يدل على زيادة مقاومة النحاس للتآكل الثاقب .

(١١) وجد أن إضافة كمية كافية من هذه الايونات يعمل على الحماية الكاملة للنحاس من هذا التآكل الثاقب ووجد أن تركيز الايونات الممانعة للتآكل الذي يعادل تأثير تركيز معين من ايونات الكلوريد يتغير حسب المعادلة الآتية

$$\text{Log } C_{inh.} = K_4 + n_4 \text{Log } (C^0 - C)_{agg.}$$

حيث K_4 ، n_4 ثوابت .